


	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	Nº: 01
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
		Data: 31/07/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		
 Data não Informada  Data não Informada  Data não Informada  Data não Informada  Data não Informada		
Observações:		

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 02/08/2024 às 11:36

	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	Nº: 02
		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 07/08/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESCAVAÇÃO	CONFORME	ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DA PASSARELA; RECEBIMENTO DE MEIO FIO
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 08/08/2024 às 08:22

 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	Nº: 03
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	
		Data: 08/08/2024	
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
ESCAVAÇÃO	CONFORME	CARGA/ TRANSPORTE/ ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)			
 Rua Vicente Bretas Cupertino, 538 Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 12" W 42° 36' 38" 8 de ago. de 2024, 13:56:10 Data não Informada  AMG-1715 Santo Antônio Do Grama Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 23" W 42° 36' 55" 8 de ago. de 2024, 13:58:44 Data não Informada  Rua Vicente Bretas Cupertino, 538 Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 12" W 42° 36' 38" 8 de ago. de 2024, 13:56:14 Data não Informada			
Observações:			

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 09/08/2024 às 11:22

	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	Nº: 04
		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 04/09/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 09/09/2024 às 09:07

 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		Nº: 05 Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 23/10/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA / BLOQUETES	CONFORME	EXECUÇÃO DE PAVER DE CONCRETO (10X20 CM)
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		
 Rua Vicente Breras Cupertino, 494-594 Santo Antônio Do Grama Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 22", W 42° 36' 45" 23 de out. de 2024, 10:07:34 Data não Informada  Rua Vicente Breras Cupertino, 798 Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 20", W 42° 36' 43" 23 de out. de 2024, 10:04:52 Data não Informada  Rua Vicente Breras Cupertino, 798 Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 20", W 42° 36' 42" 23 de out. de 2024, 10:04:45 Data não Informada  Rua Vicente Breras Cupertino, 494-594 Santo Antônio Do Grama Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 S 20° 19' 22", W 42° 36' 45" 23 de out. de 2024, 10:07:43 Data não Informada		
Observações:		

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 23/10/2024 às 14:43

		Nº: 06
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 25/10/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA / BLOQUETES	CONFORME	SALGA E PASSAGEM DE ROLO PARA ASSENTAMENTO E TRAVAMENTO DO PAIVER
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 25/10/2024 às 16:14

		Nº: 07
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 07/11/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA / BLOQUETES	CONFORME	ASSENTAMENTO DE PAIVER 10X20
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada  Rua Vicente Bretas Cupertino, 770-824 Santo Antônio Do Gramma MG 35388-000 S 20° 19' 17", W 42° 36' 40" 7 de nov. de 2024, 12:27:04 Data não Informada	Data não Informada  Rua Vicente Bretas Cupertino, 640 Santo Antônio Do Gramma Santo Antônio Do Gramma MG 35388-000 S 20° 19' 16", W 42° 36' 39" 7 de nov. de 2024, 12:27:33 Data não Informada
Data não Informada  Rua Vicente Bretas Cupertino, 534 Santo Antônio Do Gramma Santo Antônio Do Gramma MG 35388-000 S 20° 19' 16", W 42° 36' 39" 7 de nov. de 2024, 12:27:50 Data não Informada	

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 07/11/2024 às 15:46

 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA		Nº: 08 Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 12/03/2025
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS	CONFORME	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA: REDE DE 600 MM, ALA DE CONCRETO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 28/03/2025 às 15:04

 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		Nº: 09
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 30/12/2024
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA / BLOQUETES	CONFORME	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PAIVER
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA / BLOQUETES	CONFORME	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PAIVER
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 28/03/2025 às 15:09

		Nº: 10
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		Contrato: 0191/2024 - CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		Data: 12/02/2025
Local: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		
SERVIÇO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS	CONFORME	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA COM MANILHA DE 1200 MM
INSPEÇÃO VISUAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)		



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada



Data não Informada

Observações:

Relatório finalizado por YURI ANDRADE COSTA LINS (YURILINS) em 28/03/2025 às 15:22